

TRIM **GO** - MARCA EXCLUSIVA DA **QUATRO** DISTRIBUIDORA

importação nova — Julho de 2026

19 itens novos em estoque. Passe o código **CI** para o seu vendedor que ele separa e cota na hora.

Peça nova, nunca recondicionada

Nota fiscal e garantia de fabricante

90 dias para peças / 180 dias motores

Entrega rastreável, frota própria

**Amarok 2.0 16V**

CÓDIGO CI

CI002542	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração — Amarok	AMAROK 2.0	2H0121065AA/ VC100	

CÓDIGO CI

CI002543	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração do cabeçote — Amarok	AMAROK 2.0	2H0121065Q/ VC100A	

CÓDIGO CI

CI002544	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração — Amarok 2.0 10/ Maior	AMAROK 2.0	2H0122109D/ VC100B	

CÓDIGO CI

CI002545	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração do motor — Amarok	AMAROK 2.0	2H0122051C/ VC100C	



Vans, Vuc's, Picapes e agora Linha Leve.

importação nova — Julho de 2026

19 itens novos em estoque. Passe o código **CI** para o seu vendedor que ele separa e cota na hora.

Amarok 2.0 16V



CÓDIGO CI

CI002546	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração da válvula termostática — Amarok (10)	AMAROK 2.0	03L121049G/ VC100E	

CÓDIGO CI

CI002548	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de ligação carcaça / bomba d'água / radiador de óleo — Amarok	AMAROK 2.0 16V CDBA TURBO 163 CV AMAROK 2.0 16V CDCA BITURBO 180 CV	06H121131C/ VC140A	

Hilux e SW4 3.0 16V (2005–2015)



CÓDIGO CI

CI003100	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração do motor — Hilux Pickup / SW4 3.0	HILUX PICAPE 4X4 3.0TD D4D 16V 08.2008 10.2015/ KUN26/1KDFTV HILUX PICAPE 4X2 3.0TD D4D 16V 08.2008 10.2015/ KUN36/ 1KDFTV HILUX SW4 4X4 3.0 TD D4D 16V 01.2005 A 10.2015 /KUN51/1KDFTV	162060L030/ VC673/T1302	

CÓDIGO CI

CI003101	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração do motor — Hilux Pickup / SW4 3.0 16V 05/15 — duplo	HILUX PICAPE 4X4 3.0TD D4D 16V 08.2008 10.2015 /KUN26/1KDFTV HILUX PICAPE 4X2 3.0TD D4D 16V 08.2008 10.2015 /KUN36/1KDFTV HILUX SW4 4X4 3.0TD D4D 16V 01.2005 A 10.2015 /KUN51/1KDFTV	160270L010/ VC672/T1303	

importação nova — Julho de 2026

19 itens novos em estoque. Passe o código **CI** para o seu vendedor que ele separa e cota na hora.

Hilux e SW4 3.0 16V (2005–2015)



CÓDIGO CI

CI003102	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de refrigeração do motor — Hilux Pickup / SW4	HILUX PICAPE 4X4 3.0TD D4D 16V 08.2008 10.2015/KUN26/ 1KDFTV HILUX PICAPE 4X2 3.0TD D4D 16V 08.2008 10.2015/KUN36/ 1KDFTV HILUX SW4 4X4 3.0TD D4D 1 6V 01.2005 A 10.2015/KUN51/ 1KDFTV	162070L050/ VC671/T1304	

Frontier 2.5 16V YD25DDTI (2008–2012)



CÓDIGO CI

CI003166	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo água turbina FRONTIER 2.5 16V 08\12 -	FRONTIER YD25DDTI	14498EB70A/ F1005	

CÓDIGO CI

CI003167	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo água ar quente FRONTIER 2.5 16V YD25DDTI 07\12	FRONTIER YD25DDTI	14053EC00B/ H101	

CÓDIGO CI

CI003168	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de água de refrigeração do motor — FRONTIER 2.5 16V YD25DDTI	FRONTIER YD25DDTI	115120745/ H102	

importação nova — Julho de 2026

19 itens novos em estoque. Passe o código **CI** para o seu vendedor que ele separa e cota na hora.

HR e Kia K2500 2.5 16V D4CB Euro V

CÓDIGO CI


CI002360	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo refrigerador radiador óleo HR/K2500 2.5 16V 13/ D4CB EURO V	HR/K2500 2.5 16V 13/ D4CB EURO V	254604A800/ 77627	

CÓDIGO CI

CI003090	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Tubo de ar quente — HR / K2500 2.5 16V (13) D4CB Euro V	HR/K2500 2.5 16V 13/ D4CB EURO V	254604A800/ 77627	

Motor e injeção

CÓDIGO CI

CI003580	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Cabeçote — Ford Ka 1.0 12V 3CC 14\21 -	FORD KA 1.0 12V 3 CILINDROS 14\21	RFJ3B56090AA/ J3B56C032BA/ E3BG6049CD/ J3BZ6049B 76966/ MF598/ DGCB02008/ PDA03948 TAMPA J3BZ6582A	

CÓDIGO CI

CI003637	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Coletor de admissão — Ranger 3.2 20V 12/	RANGER 3.2 TURBO 20V DIESEL 12/ MOTOR: DURATORQ	FBGIM106/ BB3Q9424B/ BB3Q9424BE	

importação nova — Julho de 2026

19 itens novos em estoque. Passe o código **CI** para o seu vendedor que ele separa e cota na hora.



Motor e injeção



CÓDIGO CI

CI003638	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Coletor de admissão — RANGER 2.2 16V 12\21 -	RANGER 2.2 TURBO 16V DIESEL (2012-2020) - MOTOR: GZFA	FBGIM105/ BB3Q9424AE/ PDA00439	

Jeep Compass

CÓDIGO CI

CI003667	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Válvula de admissão JEEP COMPASS/TORO/RENEGADE 2.0 16V 15\21 DIESEL 27.80X5.00X114.50MM	JEEP COMPASS 2.0 16V MULTIJET TURBO DIESEL 16/... TORO 2.0 16V MULTIJET TURBO DIESEL 16/... JEEP RENEGADE 4X2 4X4 2.0TD 16V 2015/...	JKV895/ 55251295/ VA0251777/ 3B4658AC APXV64658/ VADJE20D	

CÓDIGO CI

CI003675	APLICAÇÃO	OEM (cód de Fábrica)	Foto do Produto
Sensor de rotação do virabrequim JEEP COMPASS/RENEGADE/TORO 2.0 16V 15\20 DIESEL -	JEEP COMPASS 2.0 16V MULTIJET TURBO DIESEL 16/... JEEP RENEGADE 2.0 16V MULTIJET TURBO DIESEL 16/... TORO 2.0 16V MULTIJET TURBO DIESEL 16/...	SSR0623/ 6235666/ 46798345/ 68093401AA/ 79019	

Quer ver a linha completa, não só o que chegou agora?

Baixe o catálogo eletrônico da Quatro:

<https://quatrodistribuidora.com.br/download-catalogo-eletronico/>

Quatro Distribuidora | (31) 3245-4994

Avenida Presidente Tancredo Neves, 1965 – Castelo | Belo Horizonte

Nós somos o movimento.